

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия
«Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», расположенного по адресу: Республика
Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хамхи, в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

1. Дата начала проведения экспертизы – 15.06.2015 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 19.06.2015 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Ростов-на-Дону.
4. Заказчик экспертизы – ИП Б.Х. Атабиев

5. Сведения об эксперте:

Власкин Михаил Васильевич, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 36 лет, в том числе стаж работы в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия – 20 лет, место работы и должность – заместитель директора ГАУК РО «Донское наследие», государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры РФ № 625 от 22.06.2012 г.).

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Власкин М.В., проводящий экспертизу, предупрежден об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии с действующим законодательством.

7. Цель экспертизы – обоснованность или необоснованность включения выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хамхи, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

8. Объект экспертизы – документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хамхи, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Перечень документов, представленных заявителем:

1. Учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», составленная Б.Х.Атабиевым (на 5-ти листах).
2. Кадастровая выписка от 28 августа 2014 г. № 0600/201/14-34268, выданная Филиалом

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Ингушетия (на 3-х листах) - справка о современном адресе и кадастровом номере выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи».

3. Общие сведения о выявленном объекте культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», составленные Б.Х.Атабиевым (на 4-х листах).

4. Сведения о предмете охраны выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», составленные Б.Х.Атабиевым (на 1-ом листе).

5. Фотографические изображения выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», изготовленные Б.Х.Атабиевым (13 фотографий).

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленных заказчиком документов. На основании полученных результатов экспертом проведена оценка историко-культурной ценности объекта и его соответствия критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

4. Конституционный закон о Правительстве Республики Ингушетия от 10 июня 1998 г. № 5-РКЗ.

5. Закон Республики Ингушетия от 07 мая 2009 года № 21-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия».

6. Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 апреля 2015 года №59 «О перечне расположенных на территории Республика Ингушетия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».

7. Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 29.04.2015 г. № 324-р (об утверждении сведений об объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия).

8. Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 22.05.2015 г. № 386-р (об отнесении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, к выявленным объектам культурного наследия).

9. Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 15.06.2015 г. № 456-р (об утверждении границ территорий выявленных объектов культурного наследия).

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных

исследований.

В результате рассмотрения представленных заказчиком экспертизы материалов, с учетом собранных сведений установлено следующее.

Объект «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», является выявленным объектом культурного наследия Республики Ингушетия на основании Распоряжения Правительства Республики Ингушетия от 22.05.2015 г. № 386-р.

В соответствии с кадастровой выпиской от 28 августа 2014 г. № 0600/201/14-34268, выданной Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Ингушетия, данный объект располагается по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хамхи.

В соответствии с кадастровой выпиской от 28 августа 2014 г. № 0600/201/14-34268, выданной Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Ингушетия:

данный объект зарегистрирован в государственном кадастре недвижимости под номером 06:07:0000003:93;

номер кадастрового квартала 06:07:0000003;

Перечень координат характерных точек контура				
Номер точки	Координаты		R	Особые отметки (точность определения)
	X	Y		
1	2	3	4	5
1.1	433744.60	304983.78	—	0.10
1.2	433738.18	304988.62	—	0.10
1.3	433734.51	304983.32	—	0.10
1.4	433741.09	304978.70	—	0.10
1.1	433744.60	304983.78	—	0.10

Башня полубоевая № 2 в селении Хамхи, по всей видимости, одно из наиболее ранних сооружений селения. Возникла примерно в XII-XIII веках. Фамильная принадлежность башни не установлена, так как селение в настоящее время необитаемо.

Башня полубоевая №2 расположена в нижней части селения над дорогой, ведущей снизу ущелья. Соседствует с уникальным мавзолеем – «Каш-Коу».

Прямоугольное в плане (7.25 x 6м) пятирусное здание, сооружено на скалистом выступе материка. Стены высокого башнеобразного объема имеют различный наклон: наибольший наклон внутрь у юго-восточного фасада, чуть меньший у боковых – северо-восточного и юго-западного, северо-западная стена практически вертикальна. Крыша была плоская. На ней с трех сторон (кроме юго-восточной) закрытая лоджия, спереди имевшая сложенный насухо парапет. Кладка стен из разно размерных, подтесанных с лицевой стороны камней и плитняка. В основании использованы массивные блоки. Характерно тщательное выведение углов (кладкой в перевязь) и идеальных плоскостей всех фасадов башни. Раствор известковый, с черным речным песком. В нижней части фасадов сохранились следы обмазки известью. Башня имела два наружных входа, размещенных во втором и в четвертом ярусах на СВ фасаде по разным осям. Вход 2 яруса сверху был защищен машикулем, расположенным на уровне 4 яруса. По одному машикулю устроено и на других фасадах башни. Все арки дверных и оконных проемов ложные, из клинообразных камней. На юго-восточном фасаде несколько оконных проемов и множество бойниц.

Внутри башни горизонтальные перекрытия ярусов утрачены. В стенах между ярусами видны ряды гнезд для концов продольных и поперечных балок деревянных перекрытий. Нижний ярус глухой, без входов. Пол устлан каменными плитами, в северо-западном углу два каменных мешка для зерна, в восточной стене три глубокие прямоугольные ниши. Второй ярус высокий – жилой. Стены обмазаны глиной, покрыты копотью. В юго-восточной стене два окошка, помещенные изнутри в глубоких нишах с трапециевидной перемычкой. Третий ярус –

низкий полужетаж с бойницами на юго-запад и юго-восток, и одним входом с северо-восточной стороны. Четвертый этаж – высокий, с оконными проемами на ЮВ стене. Пятый ярус низкий, с бойницами в СВ стене и с открытой лоджией с юго-востока. На фасадах сохранились консольные полочки с отверстием. Примыкающие к башне постройки жилого комплекса почти полностью разрушены. Обрушился верх стен полубоевой башни и межъярусные перекрытия. В кладке стены выбоины и трещины. В нижней части северо-западного фасада на уровне 2 яруса сделан пролом.

Пример большой полубоевой башни, завершенной плоской крышей с лоджией. Относится к типу, широко распространенному на Северном Кавказе и в Грузии в XII-XVII веках. Является одной из наиболее интересных построек селения Хамхи.

«Башня полубоевая №2 в селении Хамхи» является уникальным свидетельством культурных традиций и среды обитания ингушского народа, представляет собой хорошо сохранившийся образец уникального каменного зодчества ингушского народа эпохи позднего средневековья и имеет огромное значение для изучения истории, археологии и архитектуры Горной Ингушетии и Центрально-Кавказского региона.

Ниже приводится основная литература, связанная с изучением башен Ингушетии.

Базоркин М.М. Памятники средневековья в горной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1963, с.3; Басилов В.Н., Кобычев В.П., 1971. Галгай – страна башен// М., Советская этнография. №1; Белецкий Д.В. Материалы к изучению позднесредневекового зодчества Северного Кавказа. // Историко-филологический архив. Вып.7. Владикавказ, 2011г.; Белецкий Д.В., Мазур Л.Д. Еще раз о башенном зодчестве Северного Кавказа. // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения, Махачкала, 2012, стр. 274-277; Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии, М., Наука, 1964; Гольдштейн А.Ф. Еще раз об изучении памятников архитектуры в горах Северного Кавказа. // Историко-филологический архив. Вып.7, Владикавказ, 1984; Калинин В.Н. К вопросу о классификации и датировке сохранившихся боевых башен с пирамидально-ступенчатым покрытием в Чечено-Ингушетии// Поселения и жилища народов Чечено-Ингушетии. Грозный, 1984, стр. 64-67; Кобычев В.П. Поселения и жилища Народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., Наука, 1982, с.20; Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. М., Наука, 1971; Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957-65 гг.) В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980, с.106; История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIIIв., М., Наука, 1988; Марковин В.И. В стане вайнахов. М., Искусство, 1969; Марковин В.И. В ущельях Аргуна и Фортанги. М., Наука, 1965; Марковин В.И. Каменная летопись страны вайнахов. М., 1994; Робакидзе А.И. Жилища и поселения горных ингушей// Кавказский этнографический сборник. Вып. II, Тбилиси, 1968; Сулименко С.Д., Сергиенко В.И. Формообразование ступенчато-пирамидальных завершений башенных сооружений Северного Кавказа// Архитектурное наследие. Т.39, М., 1992; Перфильева Л.А. Традиции средиземноморской античности в позднесредневековом зодчестве Северного Кавказа// Архитектурное наследие. Вып. 23, М., 2009; Чубинашвили Г.Н. Вопросы истории искусства. Исследования и заметки. Т.1, Тбилиси, 1970, стр. 121; Тменов В.Х. Зодчество средневековой Осетии. Владикавказ, 1996.

14. Обоснование вывода экспертизы.

Объект «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», расположенный по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хамхи, включен в список выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия на основании Распоряжения Правительства Республики Ингушетия от 22.05.2015 г. № 386-р.

Таким образом, требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» соблюдены. Объект «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи» является **выявленным** объектом культурного наследия Республики Ингушетия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» документы, содержащие сведения о выявленном объекте культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи», подлежат государственной историко-культурной экспертизе для принятия решения о включении данного выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Ниже приводятся обоснования сведений, которые должны содержаться в заключении государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

1. При включении выявленного объекта культурного наследия «**Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи**» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации предлагается сохранить указанное наименование, поскольку в данной редакции оно приведено в Распоряжении Правительства Республики Ингушетия от 15.06.2015 г. № 456-р (об утверждении границ территорий выявленных объектов культурного наследия), являющемся последним по дате нормативным правовым актом в отношении указанного выявленного объекта культурного наследия.

2. При определении сведений о времени возникновения объекта (датировке) использованы данные, содержащиеся в учетной документации (учетная карта), основанные на проведенных ранее исследованиях – **XIII-XIV вв.**

3. При определении сведений об адресе (местонахождении) объекта использованы фактические данные, содержащиеся в кадастровой выписке от 28 августа 2014 г. № 0600/201/14-34268, выданной Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Ингушетия. Адрес: **Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хамхи.**

4. Категория историко-культурного значения определена в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи» - характерный пример многоярусной полубоевой башни относящейся к типу, широко распространенному в Ингушетии и смежных с ней областях Кавказа в эпоху средневековья. Отличается монументальным замкнутым обликом и строгим функционализмом ее архитектуры.

Памятник интересен как один из наиболее характерных образцов ингушских полубоевых башен эпохи позднего средневековья.

«Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи» является уникальным свидетельством культурных традиций и среды обитания ингушского народа, представляет собой хорошо сохранившийся образец уникального каменного зодчества ингушского народа эпохи позднего средневековья и имеет огромное значение для изучения истории, археологии и архитектуры Горной Ингушетии и Центрально-Кавказского региона.

Башня как элемент хорошо укрепленного комплекса представляет интерес для музеефикации селения.

Таким образом, выявленный объект культурного наследия «**Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи**» относится к объектам, обладающим историко-архитектурной научной ценностью, в том числе с точки зрения археологии, имеющих особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации – Республики Ингушетия.

Целесообразно отнести указанный выявленный объектов культурного наследия к **объектам культурного наследия регионального значения.**

5. Вид выявленного объекта культурного наследия - **памятник истории и архитектуры** - определен на основании имеющихся учетных данных, выполненных исследованиях, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации в целях настоящего Федерального закона относятся **объекты недвижимого имущества** (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, **представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.**

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

6. Выявленный объект культурного наследия «**Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи**» - свидетельство архитектурного мастерства, культурных традиций и среды обитания ингушского народа, представляет собой хорошо сохранившийся образец уникального каменного зодчества ингушского народа эпохи позднего средневековья и имеет огромное значение для изучения истории, археологии и архитектуры Горной Ингушетии и Центрально-Кавказского региона.

При описании особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (**предмет охраны культурного наследия**) использованы учетные данные, результаты историко-архивных исследований, натурного обследования, критерии, содержащиеся в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. При определении границ территории выявленного объекта культурного наследия выполнены следующие требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в частности статьи 3.1. Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия, в соответствии с которой:

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования,

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия должны содержать текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, определены на основании данных, представленных в Распоряжении Правительства Республики Ингушетия от 15.06.2015 г. № 456-р, которым утверждены границы территории выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи».

8. При проведении экспертизы использованы **фотографические изображения** объекта «**Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи**»; **Ситуационный план выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи**», представленные заказчиком.

15. Вывод экспертизы.

Включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «**Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи**», является обоснованным, т.к. объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (**положительное заключение**).

Выявленный объект культурного наследия «**Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи**» рекомендуется для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со следующими сведениями, предусмотренными пунктом 2 статьи 18 Федерального

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1) сведения о наименовании объекта - «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи».

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта – XIII-XIV вв.

3) сведения о местонахождении объекта - Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хамхи.

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта - объект культурного наследия регионального значения.

5) сведения о виде объекта – памятник истории и архитектуры.

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия) :

1. Градостроительные характеристики объекта «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи».

2. Местонахождение и роль объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Хамхи.

3. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и конфигурацию башни.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни.

5. Материал и характер отделки фасадов объекта культурного наследия.

6. Колористическое решение фасадов объекта культурного наследия.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен.

8. Конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал сводов.

9. Элементы архитектурного оформления фасадов в виде машикулей.

10. Дверные и оконные проемы в виде ложных арок из клинообразных камней.

11. Конструкция и материал сохранившихся элементов плоской крыши с лоджией.

7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости:

Таблица координат характерных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи»:

Перечень координат характерных точек контура				
Номер точки	Координаты		R	Особые отметки (точность определения)
	X	Y		
1	2	3	4	5
1.1	433744.60	304983.78	—	0.10
1.2	433738.18	304988.62	—	0.10
1.3	433734.51	304983.32	—	0.10
1.4	433741.09	304978.70	—	0.10
1.1	433744.60	304983.78	—	0.10

Описание прохождения границ территории объекта археологического наследия – «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи».

От т. 1 на юго-восток на расстояние 8,15м. до т. 2
От т. 2 на юго-запад на расстояние 6 м. до т. 3
От т. 3 северо-запад на расстоянии 8,15 м. до т. 4
От т. 4 на северо-восток на расстоянии 6м. до т.1
Общая площадь территории памятника: 48,9 кв.м.
Периметр границ территории памятника 26,3м.

8) фотографическое (иное графическое) изображение:

1. Графическое изображение границ территории выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи».
2. Фотографические изображения выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи» (13 фотографий).

16. Перечень приложений к заключению экспертизы.

1. Графическое изображение границ территории выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи».
2. Фотографические изображения выявленного объекта культурного наследия «Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи» (13 фотографий).

Дата оформления заключения экспертизы - 19.06.2015 г.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы


_____ М.В.Власкин